

Правила и условия безопасного и эффективного использования товаров

- снимать и надевать очки необходимо только двумя руками во избежание деформации оправы;
- очки следует хранить в жестком футляре;
- очковые линзы следует протирать замшевой или специальной салфеткой из микрофибры, при температуре не выше плюс 40°C;
- не допускается применение органических растворителей (ацетон, толуол и т.д.) для протирки очков;
- не допускается класть очки линзами на твердую поверхность;
- не допускается прикладывать к очкам значительные механические усилия;
- не допускается пользование очками в помещениях с температурой выше плюс 60°C, в том числе бане и сауне;
- необходимо регулярно проверять затяжку винтов, крепящих заушник к оправе и линзы в металлической в безободковой оправе;
- не допускать падения очков с высоты более 0,5 м на твердую поверхность.



г. Железнодорожный, ул. Главная, д. 7, корп. 1
+7(498)664-49-00
www.consilium-zheldor.ru
cmg-consilium@yandex.ru